Nombre:	Descarga de contaminantes en zonas marinas por actividades petroleras.
Definición breve:	Volúmenes de descarga de contaminantes en zonas marinas por actividades petroleras.
Unidad de medida:	Toneladas
Objetivos y metas:	No aplica.
Definiciones y conceptos:	No aplica.
Método de medición:	La descarga de contaminantes corresponde a la suma de los volúmenes anuales de grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, nitrógeno y otros compuestos (sulfuros, fenoles y metales pesados) vertidos a las aguas marinas en las zonas de producción y exploración.
Periodicidad:	Anual.
Limitaciones del indicador:	Este indicador subestima el volumen de hidrocarburos y contaminantes que se vierten a las zonas marinas por las actividades petroleras, puesto que no incluye ni la fuga y derrame de hidrocarburos ni la descarga de agua congénita. Tampoco considera los hidrocarburos que se vierten desde las zonas continentales por medio de ríos y otros cauces.
Fuentes de datos:	Pemex. Informe de Desarrollo Sustentable 2000-2007. México. Pemex. Informe de Responsabilidad Social 2008-2012. México. 2009-2013.
Referencia:	No aplica.